

PROGRAMME ANNUEL D'INSPECTION DES BORNES INCENDIE

Delson, le 30 mars 2017 – Le Service technique et travaux publics a mandaté une firme externe pour procéder à l'inspection des bornes d'incendie à compter du 10 avril prochain et ce, pour une durée approximative de neuf semaines, dépendamment des conditions météorologiques. Cette opération qui s'exécute durant la journée est nécessaire afin d'assurer un bon fonctionnement des bornes d'incendie.

La manipulation des bornes d'incendie peut occasionner une baisse de pression dans le réseau d'aqueduc et peut provoquer une certaine coloration jaunâtre de l'eau à l'ouverture de votre robinetterie qui est due aux particules de rouille qui se détachent de la paroi de la conduite d'aqueduc. En aucun cas, l'apparition d'eau colorée ne présente un risque pour la santé et il n'est pas nécessaire de faire bouillir l'eau.

Durant cette période, **il est fortement recommandé de vérifier la couleur de l'eau avant d'effectuer votre lessive**. Si tel est le cas que votre eau est colorée, nous vous invitons à laisser couler votre eau de manière à vidanger votre tuyauterie.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec le Service technique et travaux publics au numéro 450 632-1050, poste 3200.

- 30 -

Pour de plus amples informations :
Service technique et travaux publics
450 632-1050, poste 3200